



**K F Z - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO**

Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V.

• Auf der Welle 19 • 86100 Augsburg

Herr

Postfach

Postfach

öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger von der Augsburg im KFZ-Mechanikerhandwerk

anerkannter und zertifizierter

Sachverständiger nach EN 45013

Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur des § 29 u. 19 (3)

Kfz-Sachverständiger

Auf der Welle 19 • 86100 Augsburg

08 21 / Fax 08 21 /

e-mail: @webracing.de

http://www.schwarzstein.de

# Fahrzeugbewertung

07.03.2014

bei Rückfragen bitte angeben

Amtl. Kennzeichen

A-

Anspruchsteller

Auftrag vom /durch

01.03.2014 / Herr

Besichtigt am / in

07.07.2014 /

## Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Fahrzeugwert (incl. Mwst):

EUR

9.400,00

# Kein Original

Zertifizierte und anerkannte hauptberufliche Kfz-Sachverständige e.V.

Zweigstelle:

86114

Tel: 0821/ • Fax 0821

Augusta-Bank eG Raiffeisen Volksbank

BLZ Konto

## Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter	■■■■■ ■■■■■■■■■■
Amtl. Kennzeichen	■-■■■■■■■
Fahrzeugart	PKW
Aufbau	Coupe
Anzahl der Türen	2
Sitzplätze	4
Hersteller	VW
Fahrzeugtyp	Corrado VR6
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ50ZRK005555
Motorart	OTTO G - Kat
Leistung	153 KW
Hubraum	2861 ccm
Getriebeart / Gangzahl	mechanisch / 5-gang
Achsen / angetrieben	2 / 1
KBA-Nr.	0600905
Zul. Gesamtgewicht	1580KG
Rädergröße	7Jx16H2 LK 5x100 ET35
Reifengröße vorn / hinten	215/40ZR16 92W
Profiltiefe	VL 7,5mm / VR 7,5mm HL 6,5 mm / HR 6,5 mm
Erste / Letzte Zulassung	11.07.1994/18.10.1997
Nächste HU/ AU / SP	07.15 / 07.15 /
Laufleistung abgelesen	089762 km
Laufleistung geschätzt	089762 km
Allgemeinzustand	<b>sehr gepflegt</b>
Farbe	moonlightblueperleffekt
Lackzustand	gut



**Auftrag:**

Gemäß Auftrag vom 01.03.2014 wurde das näher beschriebene Fahrzeug besichtigt und darüber eine Bewertung durchgeführt.

Die Besichtigung und Bewertung führte der Unterzeichner durch.

**Zustandsbeschreibung:**

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde eine Hauptuntersuchung (ÜB x 10927221) durchgeführt, die Verkehrssicherheit betätigt.

Das Fahrzeug hatte ein Saisonkennzeichen Mai bis Oktober und seit 2012 ein Wechselkennzeichen. Das Fahrzeug wurde laut Angaben des Halters nicht im Winter gefahren.

Die technischen Änderungen am Fahrzeug können jederzeit in den Originalzustand zurück versetzt werden.

Die Innenausstattung ist sehr gepflegt, die Lederausstattung hochwertig.

Das Fahrzeug weist lediglich Steinschlag an der Motorhaube, der Stoßstange vorne sowie an den Spiegelgehäusen auf.

Die Inspektionen und Reparaturen wurden seit 1994 nachweisbar ausschließlich bei autorisierten VW-Fachwerkstätten durchgeführt. Alle Veränderungen sind, soweit notwendig, durch TÜV-Abnahmen bestätigt und in den Fahrzeugpapieren eingetragen.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem **sehr gepflegten** Zustand.

**Identitätsprüfung:**

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Fahrzeugschein entnommen und durch Feststellung am Fahrzeug ergänzt.

Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. stimmt mit der in den Fahrzeugpapieren überein.

**Besichtigungsbedingungen:**

Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten eingesehen werden.

**Fahrzeugwert:****EUR 9.400,00**

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen, der Fahrleistung sowie der evtl. Vorschäden (falls vorhanden), der Bereifung, der nächsten Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO und der derzeitigen örtlichen Marktlage bewertet.

Der Fahrzeugwert beinhaltet die derzeit gültige Mwst.

**Schlussbemerkung:**

Das Gutachten besteht aus 5 Seiten.

Dem Original-Gutachten sind 3 Lichtbilder beigelegt.

Mit nachfolgender Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Augsburg, 07.03.2014

Der Sachverständige

Dipl. Ing. ■■■■■■■■■■



*[Handwritten signature]*